



④④	町道142号線		
対策前		危険内容	
		抜け道となっており速度が上が りやすく危険	
対策後		対策の 実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	白線の引き直しを実施

④⑥	町道5号線		
対策前		危険内容	
		自転車の飛び出しがあり危険	
対策後		対策の 実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	自転車がスピードを落とすようカラーコーンを設置