





【46】	町道5号線		
対策前		危険内容	
		自転車の飛び出しがあり危険	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	自転車がスピードを落とすようポストコーンを設置

【48】	町道586号線		
対策前		危険内容	
		抜け道となっており速度が上がりやすく危険	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	南側の路肩にカラー舗装を実施