





【49】	県道358号線		
対策前		危険内容	
		見通しが悪く危険である	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	須坂建設事務所
		対策	減速を促す路面標示設置

【50】	町道671号線		
対策前		危険内容	
		抜け道となっており速度が上がりやすく危険	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	減速を促す路面標示、カラー舗装の実施