





②9	町道696号線	
対策前		危険内容
		ブロックが崩れそうで通学時に危険
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		町
対策	所有者にてブロック修繕済み	

④3	町道116号線	
対策前		危険内容
		道路の構造上、横断歩道が利用されていない
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		町
対策	西側の歩道に白線を引いた	