

【51】	町道22号線					
対策前		<p data-bbox="1114 253 1233 286">危険内容</p> <p data-bbox="954 477 1374 607">区画整理で幅員を広くし、速度が上がりやすく危険。令和4年に7:00~9:00の時間帯通行規制を外した箇所</p>				
対策後		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="954 734 1098 882">対策の実施状況</td> <td data-bbox="1098 734 1391 882">実施済</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 882 1098 981">対応機関</td> <td data-bbox="1098 882 1391 981">町</td> </tr> </table>	対策の実施状況	実施済	対応機関	町
対策の実施状況	実施済					
対応機関	町					
対策		片側に広くカラー舗装を実施				

【53】	町道693、694号線					
対策前		<p data-bbox="1114 1236 1233 1270">危険内容</p> <p data-bbox="954 1505 1134 1538">歩道橋の劣化</p>				
対策後		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="954 1718 1098 1865">対策の実施状況</td> <td data-bbox="1098 1718 1391 1865">実施済</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1865 1098 1964">対応機関</td> <td data-bbox="1098 1865 1391 1964">須坂建設事務所</td> </tr> </table>	対策の実施状況	実施済	対応機関	須坂建設事務所
対策の実施状況	実施済					
対応機関	須坂建設事務所					
対策		ステップブロック補修				